

•  
TERMMING, a.s.  
Jarošova 2961/1  
831 03 Bratislava-Nové Mesto  
Slovenská republika  
•

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo                  | Vybavuje/linka | Bratislava   |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
|                       | OU-BA-OSZP3-2022/046458-003 | Hrdá/961046676 | 02. 02. 2022 |

Vec

Stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny k plánovanému výrubu drevín podľa osobitného predpisu

Dňa 11.1.2022 bolo na Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj OUBA) doručená Vaša žiadosť o stanovisko k výrubu drevín z dôvodu stavby „Modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TV – vykurovací okruh kotolňa Višňová“, ktorej prílohou bola projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vyššie uvedenej stavby a časť „Inventarizácia drevín“ vypracovaná pre dotknuté územie v k. ú. Vinohrady v Bratislave.

Predmetom stavby je rekonštrukcia pôvodných podzemných rozvodov vykurovania a teplej vody vo vykurovacom okruhu kotolňa Višňová v rozsahu od plynovej kotolne Višňová do bytových domov v dvoch okruhoch:

I. Dolný okruh: Višňová 1-5, Višňová 2-6, Višňová 7, Višňová 8-12, Višňová 9-13, Višňová 14, Višňová 15-19, Na Revíne 9-13, Bárdošova 21-25, Bárdošova 27

II. Horný okruh: materská škola Na Revíne 14, Višňová 21, Na Revíne 15, Na Revíne 17, Na Revíne 19, Na Revíne 21  
Ide o výmenu teplovodných rozvodov v trase existujúcich betónových teplovodných kanálov za plastové potrubie (po vstupy do objektov BD) v celkovej dĺžke cca 910 m, ktoré je potrebné vykonať mimo vykurovacej sezóny (spravidla medzi 1. júnom a 1. septembrom). Z tohto dôvodu nie je možné výrub vykonať v mimovegetačnom období.

Podľa predloženej inventarizácie drevín, vypracovanej Ing. Martinou Lalíkovou v novembri 2021, rekonštrukcia pôvodných rozvodov sa týka maximálne 63 ks drevín (stromy a kry) rastúcich buď priamo v trase teplovodných rozvodov alebo v ich ochrannom pásme, prípadne v jeho tesnej blízkosti (predpokladané zasahovanie koreňovým systémom), pričom prevádzkovateľ líniovej stavby vyvinie úsilie o zachovanie časti drevín, nakoľko nové potrubie by malo byť podvečené cez existujúci teplovodný kolektor popod drevinu, ak to bude možné.

Podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa súhlas orgánu ochrany prírody na výrub drevín nevyžaduje, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa osobitných predpisov, v uvedenom prípade podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, kedy držiteľ povolenia alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia odstraňovať a okliešňovať na cudzích pozemkoch stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky sústavy tepelných zariadení, ak tak po predchádzajúcej výzve neurobil ich vlastník.

Na základe vyššie uvedených skutočností Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej aj OUBA) ako príslušný orgán štátnej

správy ochrany prírody a krajiny s okresnou pôsobnosťou podľa § 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. v súlade s § 47 ods. 8 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.

s ú h l a s í

s plánovaným výrubom max. 63 ks drevín rastúcich na p.č. 5930/1, 5750/2, 5750/19, 5750/18, 5803/1, 5703/1, 5675/2 v k.ú. Vinohrady v Bratislave (lokality ulíc Na Revíne a Višňová) v nevyhnutnom rozsahu oprávnenou osobou v zmysle predloženej dokumentácie „Inventarizácia drevín“, zodpovedný projektant: Ing. Martina Lalíková, november 2021, v súvislosti so stavbou „Modernizácia distribučného rozvodu ÚK a TV – vykurovací okruh kotolňa Višňová“, ktorý je potrebné vykonať v súvislosti so zabezpečením vykurovania v danej lokalite

a to za dodržania podrobnejších podmienok uskutočnenia výrubu oprávnenou osobou v súlade s § 47 ods. 8 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.:

1. V prípade potreby vykonania rozkopávky v mieste výskytu dreviny pred touto činnosťou vopred vyzve vlastníka/správca dotknutého pozemku na presadenie menších alebo mladších drevín na vhodnejšie miesto, a to najmä dreviny č. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 20 a drevinu č. 11 tis obyčajný - *Taxus baccata*, rastúcu na pozemku p.č. 5750/18 pred bytovým domom Višňová 11

2. Pri realizácii rekonštrukcie stavby oprávnená osoba alebo ňou poverená osoba vyvinie maximálne úsilie pre zachovanie maximálneho počtu drevín, ak je to z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy tepelných zariadení možné, najmä drevinu č. 11 druhu tis obyčajný – *Taxus baccata* (druh národného významu) rastúcej na p.č. 5750/18 v k.ú. Vinohrady v prípade, že jej presadenie nebude možné.

3. zabezpečiť ochranu okolitých zachovalých drevín tak, aby nedošlo k poškodeniu nadzemných ani podzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z.),

4. Z dôvodu prípadného osídlenia drevín vtákmi alebo dutinovými druhmi netopierov, ktoré sa všetky považujú za chránené živočíchy v súlade s § 33 a 35 zákona č. 543/2002 Z.z., je pred vyrúbaním drevín v konkrétnom úseku energetického zariadenia oprávnená osoba povinná vždy skontrolovať tieto dreviny, či na nich nehniedzia vtáky alebo či nie sú osídlené dutinovými druhmi netopierov. Úmyselné rušenie chráneného živočicha v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania a výchovy mláďat, odstraňovanie alebo úmyselné poškodzovanie alebo ničenie hniezda, ako aj poškodzovanie alebo ničenie miesta rozmnožovania alebo odpočinku chráneného živočicha sú činnosťami zákonom zakázanými (§ 35 ods. 1 a 2) a postihnutelné sankciou. Na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka orgánu ochrany prírody zo zákazu v kompetencii Ministerstva životného prostredia SR. V prípade potreby je možné kontaktovať aj ŠOP SR, Správu CHKO Dunajské luhy v Bratislave, tel.: 02/6428 3982, prípadne aj niektoré z ochranárskych združení, napr. Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), tel.: 02/5556 2693.

Ing. Branislav Gireth  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky