



(<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť TEPLO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Číslo transakcie: **THOR-AW8GPF-13313**

Dátum vytvorenia záznamu: **22.02.2018**

Obchodné meno:*

LMT, a.s,

Sídlo (miesto podnikania):*

Za traťou 605/1, 031 04 Liptovský Mikuláš

IČO:*

44 438 982

Číslo povolenia:*

2008T 0413-9.zmena

Počet OM:*

258

Priezvisko a meno:

Jaslovská Dáša

Od:

01.01.2017

Do:

31.12.2017

Inštalovaný výkon v MW:

56,2255

Druh paliva:

ZP

Dĺžka zariadení na rozvod tepla (km):

26,704

Ročná dodávka v MWh:

63081

Telefónne číslo:

02/58316189

E-mail:

dasa.jaslovska@engie.com

* - položky musia byť vyplnené

Hlásenie o sumárnom ročnom vyhodnotení štandardov kvality:

	§ 2a	§ 2b	§ 2c	§ 2d	§ 2e	§ 3a	§ 3b	§ 3c	§ 3d	§ 3e	§ 3f	§ 3g
A [počet]	0	0	4	0								
B [počet]			0									
C [počet]			0									
D [počet]	0	0	0	0								
E [%]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
F [%]	12	11	22	10	9	6	7	8	1	2	3	
G [%]	12,00	11,00	22,00	10,00	9,00	6,00	7,00	8,00	1,00	2,00	3,00	5,00
Výsledná hodnota dosiahnutej úrovne kvality [SG]										100		
Požadovaná hodnota										90		



Spustiť prepočet

Vysvetlivky:

A Udalosti zaznamenané v roku t-1

B Udalosti zaznamenané v roku t-2 a vybavené v roku t-1

C Udalosti zaznamenané v roku t-1 a prechádzajúce do roku t

D Udalosti s preukázaným nedodržaním štandardov kvality

E Podiel udalostí s preukázaným nedodržaním štandardov kvality k všetkým udalostiam [D / (A+B-C) x 100]

F Miera závažosti štandardu kvality

G Úroveň kvality štandardu kvality [(100 - E) x F / 100]

Prehľad o výške kompenzačných platieb:

Druh nedodržaného štandardu kvality			POČET nedodržaných štandardov kvality		SUMA vyplatených kompenzačných platieb	
§	písm.	Stručný popis štandardu kvality	CELKOM	z toho domácnosti	CELKOM (eur)	z toho domácnosti (eur)
§ 2 ods.1	a)	Zabezpečenie maximálneho tepelného príkonu na odbernom mieste.	0	0	0	
	b)	Dodržanie určeného času dodávky tepla na vykurovanie.	0	0	0	
	c)	Obnovenie dodávky tepla po obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov technickej poruchy.	0	0	0	
	d)	Dodržanie vykurovacej krivky alebo odberového diagramu.	0	0	0	
	e)	Dodržanie teploty teplej úžitkovej vody.	0	0	0	

a)	Oznámenie dátumu začiatku a skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	
b)	Dodržanie začiatku plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	
c)	Dodržanie skončenia plánovaného obmedzenia alebo plánovaného prerušenia dodávky tepla.	0	0	0	
d)	Oznámenie výzvy na uhradenie omeškanej platby za dodané teplo.	0	0	0	
e)	Písomné určenie a doručenie technických podmienok žiadateľovi o pripojenie.	0	0	0	

f)	Zabezpečenie preskúšania určeného meradla a oznámenie výsledku preskúšania žiadateľovi.	0	0	0	0
g)	Overenie správnosti vyúčtovania platby za dodané teplo.	0	0	0	0
h)	Písomné oznámenie preverenia kvality dodávky tepla.	0	0	0	0
Spolu:		0	0	0	

Spustiť prepočet

Ďalší postup: 1. Po vyplnení si skopírujte nižšie uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO SR za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov, prosím:

TLAČ DOTAZNÍKA

Číslo transakcie: **THOR-AW8GPF-13313**

2. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím:

Odoslať do systému Dohľad ŠK